

Nº: 2015-GB MODELO: PB-873 (CIRSA EUROBINGO 7)

FECHA: 25/10/2001

Asunto: Protección mangueras pulsadores «A» y «B»

Nivel SPV: 1

En algunas máquinas se han detectado cortocircuitos debido al pinzamiento de cables de la Manguera Pulsadores «B» con el mecanismo de cierre, produciéndose la destrucción de la manguera indicada y la manguera asociada Manguera de Pulsadores «A».

Para prevenir esta incidencia deberá procederse según se indica en los apartados 1 y 2.


Operaciones a realizar en el montaje de las Mangueras Pulsadores «A» y «B» PB447 Códigos 221041550 y 221041551 respectivamente:

1. Manguera «A»

Se habilita un fusible de 200 mA. provisto de portafusible tipo aéreo en la conexión de GND (Cable negro) pin 1 de P917 como protección ante posible cortocircuito entre 12 VR y GND.

NOTA: La manguera cambia de código al añadir el fusible y portafusible a **221041550/1**


PORTAFUSIBLE
(FUS. 200mA.)



Manguera pulsadores «A» PB447 Código 221041550/1

1. Manguera «B»

Disponer y sujetar la manguera tal y como muestra la foto evitando tramos que puedan interferir con los muelles de expulsión de la placa, la escuadra que soporta la tuerca remachada para fijación del pomo y/o que se interpongan entre la propia placa y el mecanismo de cierre en la máquina, lo que podría dar lugar a cortocircuitos por interferencia mecánica. Sujetar la manguera mediante bridas en los puntos que se indican.



Manguera pulsadores «B» PB447 Código 221041551